



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92777953

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>		<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>																																																																													
Contrôle technique périodique		14/04/2026		26021683																																																																													
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>			<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures			<p><b>Défaillances majeures :</b>            4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD            5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD</p> <p><b>Défaillances mineures :</b>            0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule            4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD            5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 28/07/2025 : 50484 km</p>																																																																														
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>																																																																																	
13/06/2026																																																																																	
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>																																																																																	
Contre-visite																																																																																	
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>																																																																																	
N° D'AGRÈMENT : S084T149																																																																																	
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO																																																																																	
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002																																																																																	
<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>																																																																																	
N° D'AGRÈMENT : 084C1050																																																																																	
SIGNATURE :																																																																																	
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>																																																																																	
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																													
FQ-165-PG (F)		17/06/2020		04/12/2019																																																																													
Marque		Désignation commerciale																																																																															
RENAULT		SCENIC																																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																													
VF1RFA00464508161		M1		VP																																																																													
Type / CNIT			Energie																																																																														
M10RENVPA51X884			ES																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																	
<b>(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>			<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>																																																																														
56785			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :</td> <td></td> <td>+2.9 m/km</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :</td> <td>3 %</td> <td></td> <td>6 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Forces verticales</b> :</td> <td>906 daN</td> <td></td> <td>608 daN</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Frein de service</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>336 daN</td> <td>297 daN</td> <td>251 daN</td> <td>248 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td> <td>12 %</td> <td></td> <td>2 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>336 daN</td> <td>297 daN</td> <td>251 daN</td> <td>248 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td> <td colspan="4">74 %</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :</td> <td colspan="4">20 %</td> </tr> <tr> <td><b>Émissions à l'échappement</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td> <td>0 %</td> <td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td> <td>0 %</td> <td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td> <td>1.004</td> </tr> <tr> <td><b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :</td> <td>-3.4 %</td> <td></td> <td>-3.2 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :</td> <td>-4.0 %</td> <td></td> <td>-4.0 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+2.9 m/km			<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	3 %		6 %		<b>Forces verticales</b> :	906 daN		608 daN		<b>Frein de service</b>					Forces de freinage :	336 daN	297 daN	251 daN	248 daN	Déséquilibre (<20%) :	12 %		2 %		Forces de freinage (efficacité) :	336 daN	297 daN	251 daN	248 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	74 %				<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %				<b>Émissions à l'échappement</b>					CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.004	<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.4 %		-3.2 %		<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																														
	G	D	G	D																																																																													
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+2.9 m/km																																																																															
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	3 %		6 %																																																																														
<b>Forces verticales</b> :	906 daN		608 daN																																																																														
<b>Frein de service</b>																																																																																	
Forces de freinage :	336 daN	297 daN	251 daN	248 daN																																																																													
Déséquilibre (<20%) :	12 %		2 %																																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	336 daN	297 daN	251 daN	248 daN																																																																													
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	74 %																																																																																
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %																																																																																
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																																	
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.004																																																																												
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.4 %		-3.2 %																																																																														
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %																																																																														
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>																																																																																	
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																															
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																	
<p><b>FQ-165-PG</b></p> <p><b>CT:13/06/2026</b></p>		<p><b>S084T149</b></p> <p><b>26021683</b></p> <p><b>XXXXXXXXXX</b></p>																																																																															
N° D'AGRÈMENT : S084T149																																																																																	
N° SÉRIE : VF1RFA00464508161																																																																																	
N° D'IMPRIMÉ : T92777953																																																																																	