



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68039293

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	15/04/2026	26057196		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse G, D 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptrre défectueux ou endommagé ARD 5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré AVG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré C			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 29/05/2025 : 238577 km / 30/08/2025 : 246052 km			
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S084C157				
(9)RAISON SOCIALE : SARL AUTOSECURITE MAUBEC				
(3) COORDONNÉES : 430 A ROUTE DE CAVAILLON 84660 MAUBEC Tél : 04 32 52 17 32				
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 084D1028				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
FZ-328-YB (F)	11/06/2021	11/06/2021		
Marque	Désignation commerciale			
CITROEN	JUMPER			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VF7YDCNFC12S29026	N1	CTTE		
Type / CNIT	Energie			
N10CTRCT113N863	GO			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
280801				
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				
<b>FZ-328-YB</b> <b>CT:14/06/2026</b>				
<b>S084C157</b> <b>26057196</b> <b>XXXXXXXXXX</b>				
N° D'AGRÈMENT : S084C157				
N° SÉRIE : VF7YDCNFC12S29026				
N° D'IMPRIMÉ : C68039293				
<b>AVANT</b>				
<b>ARRIERE</b>				
	<b>G</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>D</b>
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :	-6.9 m/km			
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	1 %		7 %	
<b>Forces verticales</b> :	1372 daN		1125 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	463 daN	439 daN	382 daN	392 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	463 daN	439 daN	382 daN	392 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	67 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:0.89 m-1		C2:0.84 m-1	
<b>Feux de croisement</b> (-3 % à -0.5 %) :	+1.8 %		-1.2 %	