

N° d'imprimé : F069327619

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/04/2026	26032982

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances critiques	Défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	3.2.1.a.3. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée (AV)
07/04/2026	Défaillances majeures

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG,AVD)
Contre-visite	1.1.16.a.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé (ARG)


IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté (ARG)
N° D'AGREMENT : S059F508	1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT	3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE	4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVG)
59113 SECLIN	4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
03.20.62.83.35	4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARG)

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG)
N° D'AGREMENT : 059D1269	4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG)
SIGNATURE :	4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG)

IDENTIFICATION DU VÉHICULE	5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)	
(2) Immatriculation et pays	5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)	
Date d'immatriculation	5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVD)	
Date de 1ère mise en circulation	6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (ARD)	
GD-513-YK (F)	31-12-2021	31-12-2021
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	TRAFIC	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FL000268323766	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
N10RENCTD21U950	GO	
Document(s) présent(s)	6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice	6.1.5.b.2. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT) : Support fêlé ou mal fixé	


(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
176412	M E S U R E S

	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		89%			4%	
Forces verticales		1309daN			802daN	
Frein de service						
Forces de freinage	444daN		417daN	225daN		250daN
Déséquilibre (<20%)		7%			11%	
Force de freinage (efficacité)	444daN		417daN	225daN		250daN
Taux d'efficacité (=>50%)				63%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				10%		
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)		G: -4.0%		D: -0.7%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G: -4.0%		D: -4.0%		



N° d'imprimé : F069327620

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/04/2026	26032982
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances critiques	Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P2002 P2453	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
07/04/2026	Défaillances mineures	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD)	
Contre-visite	2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)	
N° D'AGREMENT : S059F508	4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse (ARG)	
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT	5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)	
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE 59113 SECLIN 03.20.62.83.35	5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV)	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation	
N° D'AGREMENT : 059D1269 SIGNATURE : 	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV,G,D,AR,ARG)	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GD-513-YK (F)	31-12-2021	31-12-2021
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	TRAFIC	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FL000268323766	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
N10RENCTD21U950	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
176412		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		