






N° d'imprimé : F069712750

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																										
Contrôle technique périodique	22/05/2026	26033586																																										
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																											
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures</p> <p>0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AV,AR) 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG,AVD,ARG,ARD) 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable (AVG) 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (AVG) 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueuse (AV) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (ARG,D,G,C) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AVD,G) 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (ARG,AR,ARD) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD,ARG,AR,ARD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (G) 6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute (ARD) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)</p> <p>Défaillances mineures</p> <p>1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.4.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation (AVG) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/04/2019:58820 Kms / 18/06/2020:76530 Kms / 27/04/2021:79906 Kms / 01/06/2022:88655 Kms / 24/04/2023:91378 Kms / 05/06/2024:100229 Kms / 16/04/2025:104393 Kms / << Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal >></p>																																											
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	21/07/2026																																											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite																																											
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGREMENT : S059F508 (9) RAISON SOCIALE : HDF CT (3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE 59113 SECLIN 03.20.62.83.35																																											
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGREMENT : 059Z1792 SIGNATURE : 																																											
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<table border="1"> <tr> <td>(2) Immatriculation et pays</td> <td>Date d'immatriculation</td> <td>Date de 1ère mise en circulation</td> </tr> <tr> <td>DV-933-LQ (F)</td> <td>03-09-2015</td> <td>03-09-2015</td> </tr> <tr> <td>Marque</td> <td colspan="2">Désignation commerciale</td> </tr> <tr> <td>IVECO</td> <td colspan="2">35C JPM</td> </tr> <tr> <td>(1) N° dans la série du type (VIN)</td> <td>(5) Catégorie internationale</td> <td>Genre</td> </tr> <tr> <td>ZCFC2359305050600</td> <td>N1</td> <td>CTTE</td> </tr> <tr> <td>Type/CNIT</td> <td colspan="2">Énergie</td> </tr> <tr> <td>N10VECCT632A536</td> <td colspan="2">GO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Document(s) présenté(s)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice</td> </tr> </table>		(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	DV-933-LQ (F)	03-09-2015	03-09-2015	Marque	Désignation commerciale		IVECO	35C JPM		(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	ZCFC2359305050600	N1	CTTE	Type/CNIT	Énergie		N10VECCT632A536	GO		Document(s) présenté(s)			Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice														
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																										
DV-933-LQ (F)	03-09-2015	03-09-2015																																										
Marque	Désignation commerciale																																											
IVECO	35C JPM																																											
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																										
ZCFC2359305050600	N1	CTTE																																										
Type/CNIT	Énergie																																											
N10VECCT632A536	GO																																											
Document(s) présenté(s)																																												
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																												
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	107277																																											
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>M E S U R E S</th> <th>AvG</th> <th>Av</th> <th>AvD</th> <th>ArG</th> <th>Ar</th> <th>ArD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km)</td> <td colspan="6">-1.2m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (<=30%)</td> <td colspan="6">24%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales</td> <td colspan="6">1401daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="6">1198daN</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage</td> <td>467daN</td> <td>525daN</td> <td>400daN</td> <td>400daN</td> <td>400daN</td> <td>400daN</td> </tr> </tbody> </table>		M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD	Ripage (-8 à +8 m/km)	-1.2m/km						Dissymétrie suspension (<=30%)	24%						Forces verticales	1401daN						Frein de service	1198daN						Forces de freinage	467daN	525daN	400daN	400daN	400daN	400daN
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD																																						
Ripage (-8 à +8 m/km)	-1.2m/km																																											
Dissymétrie suspension (<=30%)	24%																																											
Forces verticales	1401daN																																											
Frein de service	1198daN																																											
Forces de freinage	467daN	525daN	400daN	400daN	400daN	400daN																																						



N° d'imprimé : F069712751 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/05/2026	26033586
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	<< Attention, ce procès-verbal contient 2 pages>>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
21/07/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGREMENT : S059F508		
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT		
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE		
59113 SECLIN 03.20.62.83.35		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGREMENT : 059Z1792		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DV-933-LQ (F)	03-09-2015	03-09-2015
Marque	Désignation commerciale	
IVECO	35C JPM	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCFC2359305050600	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
N10VECCT632A536	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
107277		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		