



N° d'imprimé : F069161250

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/04/2026	26011753
(7) RESULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances critiques		

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S059F507**


(9) RAISON SOCIALE : HDF CT

(3) COORDONNÉES : 7 BIS RUE ISABEAU DE ROUBAIX

59100 ROUBAIX
03.20.27.41.48

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 062D1281

SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FC-305-EK (F)	06-03-2019	30-11-2018
Marque	Désignation commerciale	
DACIA	LODGY	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
UU1J9220761958279	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10DACVP001X428	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

63756

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Défaillances critiques

1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) (AVG,AVD)

Défaillances majeures

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG,AVD)

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (ARD)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380 P1028

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/04/2025:63721 Kms /



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.5m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	1%					
Forces verticales	844daN					
Frein de service	598daN					
Forces de freinage	265daN	250daN	191daN	189daN		
Déséquilibre (<20%)	6%					
Force de freinage (efficacité)	265daN	250daN	191daN	189daN		
Taux d'efficacité (=>58%)	62%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	25%					
Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) C1:0.20 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:% D:-0.2%					
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:-1.0% D:-4.0%					