



N° d'imprimé : Z 02388470

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/06/2025	25000612
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ DÉFAILLANCES MINEURES 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Droite Inférieur, Gauche Latéral)	
Favorable		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
15/06/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S091Z287		
(9) RAISON SOCIALE KB TECHNIQUE		
(3) COORDONNÉES 4 rue Ampère 91380 CHILLY-MAZARIN		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 091Z7045		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FR-336-QJ (F) 24/07/2020 24/07/2020		
Marque Genre Carrosserie		
FRUEHAUF SREM FOURGON		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale		
VFKFKSRT4LXXX1426 O4		
Type/CNIT Énergie		
040FHFSM2620279		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		
ÉTAT DE CHARGE : En charge		
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FS-950-LF		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
Frein de service : Efficacité globale (≥ à 45%) : 53% Efficacité par essieu : E1 : 52% E2 : 56% E3 : 51% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 12% E2 : 9% E3 : 13%		
Frein de secours : indépendance des circuits		

XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX

N° D'AGRÈMENT :
 N° DE SÉRIE :
 N° D'IMPRIMÉ : Z 02388470