



N° d'imprimé : F069161295

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

06/05/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26011797

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S059F507**(9) RAISON SOCIALE :
HDF CT(3) COORDONNÉES :
7 BIS RUE ISABEAU DE ROUBAIX59100 ROUBAIX
03.20.27.41.48

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 062Z1445

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

FT-149-PD (F)

Date d'immatriculation

26-06-2023

Date de 1ère mise en circulation

21-10-2020

Marque

MERCEDES BENZ

Désignation commerciale

VITO

(1) N° dans la série du type (VIN)

W1V44760313798755

(5) Catégorie internationale

N1

Genre

CTTE

Type/CNIT

N10MCWCTMU3L706

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

91228

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à +8 m/km)		+1.5m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		0%			3%	
Forces verticales		1250daN			996daN	
Frein de service						
Forces de freinage	401daN		403daN	369daN		362daN
Déséquilibre (<20%)		1%			3%	
Force de freinage (efficacité)	401daN		403daN	369daN		362daN
Taux d'efficacité (=>50%)				67%		28%
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)						
Opacité des fumées (0.50m ⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)		G: -1.3%		D: -1.0%		