


N° d'imprimé : F069712509

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	04/05/2026	26033361					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV)						
03/07/2026	3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G,D)						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.3.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement (AR)						
Contre-visite	4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G)						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AVG)						
N° D'AGREMENT : S059F508	6.2.8.b.2. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs (AR)						
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT	8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important						
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE	Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P26F8						
59113 SECLIN 03.20.62.83.35	Défaillances mineures						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)						
N° D'AGREMENT : 062S1345	4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARD)						
SIGNATURE : 	6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,C,D,AR)						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G)						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
GD-040-NQ (F)	15-12-2021	15-12-2021					
Marque	Désignation commerciale						
VOLKSWAGEN	CRAFTER						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
WV1ZZZSYZN9010528	N1	CTTE					
Type/CNIT	Énergie						
N10VWGCTY45V995	GO						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
207905	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.0m/ km					
	Dissymétrie suspension (<=30%)	4%				4%	
	Forces verticales	1472daN			930daN		
	Frein de service						
	Forces de freinage						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							