


N° d'imprimé : F069161256 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	04/05/2026	26011759					
(7) RESULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Favorable	Défaillances mineures 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/12/2025:57212 Kms /						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
03/05/2028							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contrôle technique périodique							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGREMENT : S059F507							
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT							
(3) COORDONNÉES : 7 BIS RUE ISABEAU DE ROUBAIX							
59100 ROUBAIX 03.20.27.41.48							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGREMENT : 062Z1445							
SIGNATURE : 							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
GD-643-WY (F)	29-12-2021	29-12-2021					
Marque	Désignation commerciale						
RENAULT	CAPTUR						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF1RJB00067593518	M1	VP					
Type/CNIT	Énergie						
M10RENVDPD23A022	EG						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
58408	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)	-7.7m/km					
	Dissymétrie suspension (<=30%)	0%		14%			
	Forces verticales	798daN		543daN			
	Frein de service						
	Forces de freinage	237daN	231daN	193daN	207daN		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							