



N° d'imprimé : F069327941

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

28/04/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26033294

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S059F508

(9) RAISON SOCIALE :  
HDF CT(3) COORDONNÉES :  
141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE59113 SECLIN  
03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 062Z1445

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

GG-557-XC (F)

14-06-2022

14-06-2022

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

CAPTUR

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF1RJB00X69281629

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10RENVDPD88F404

EG

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

57384

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-4.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		10%			3%	
Forces verticales		808daN			535daN	
Frein de service						
Forces de freinage	210daN		203daN	171daN		171daN
Déséquilibre (<20%)		4%			0%	
Force de freinage (efficacité)	323daN		320daN	193daN		174daN
Taux d'efficacité (=>58%)				75%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				25%		
Émissions à l'échappement						
CO Ralenti(<=0.3%)	0.00%		CO Accélééré(<=0.2%)	0.00%	Lambda(0.97 à 1.03)	1.021
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G: -1.4%			D: -1.4%	

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE