


 N° d'imprimé : F069161251 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/04/2026	26011754
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
29/04/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : S059F507
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT
(3) COORDONNÉES : 7 BIS RUE ISABEAU DE ROUBAIX
59100 ROUBAIX 03.20.27.41.48

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGREMENT : 059Z1792
SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GG-607-SV (F)	08-09-2025	03-06-2022
Marque	Désignation commerciale	
DACIA	SANDERO	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
UU1DJF00969273037	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10DACVP002L027	ES	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
14523

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Défaillances mineures
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			2%	
Forces verticales		723daN			437daN	
Frein de service						
Forces de freinage	204daN		243daN	137daN		147daN
Déséquilibre (<20%)		16%			7%	
Force de freinage (efficacité)	204daN		243daN	137daN		147daN
Taux d'efficacité (=>58%)				63%		25%
Frein de stationnement						
Taux d'efficacité (=>18%)						
Émissions à l'échappement						
CO Ralenti(<=0.3%)	0.00%	CO Accélééré(<=0.2%)	0.00%	Lambda(0.97 à 1.03)	1.005	
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)		G: -0.5%		D: -0.7%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G: -3.8%		D: -4.0%		