

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : F001422046

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle volontaire complet

**DATE DU CONTRÔLE**

05/05/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

5179

**IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : S059F507

RAISON SOCIAL :  
HDF CT

ADRESSE : 7 BIS RUE ISABEAU DE ROUBAIX

59100 ROUBAIX  
03.20.27.41.48

**IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGREMENT : 062Z1445

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

N° Immatriculation      Date C.I.      Date 1ere circulation

GM-242-ZB

00-00-0000

28-03-2023

Genre

Marque

Type

VP

VOLKSWAGEN

M10VWGVPAH

N° de série dans la série du type

Energie

WVGZZZ5N5PW034718

GO

Kilométrage au compteur

Désignation commerciale

37652

TIGUAN

**TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION**

STE MERCIER

ADRESSE : 71 AVN DE FLANDRE

59700 MARCQ EN BAROEUL

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit **volontaire** qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route.

En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier la réalisation des obligations imposées par le Code de la route.

**DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS**

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

**Défaillances critiques**

1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) (ARG,ARD)

**Défaillances majeures**

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG,AVD)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)

**Défaillances mineures**

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AV)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARG,ARD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AV)

**Document(s) présent(s)**

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
<b>Frein de service</b>						
Déséquilibre		3			5	
Force	358		366	228		240
Force roue/roue	358		366	228		240
Taux				73		
<b>Frein de stat.</b>						
Force	150					164
Taux				19		
Pesée du véhicule		947	1618		671	
<b>Suspension</b>						
Efficacité	76		68	81		80
Dissymétrie		11			1	
Dérive	-0.9					
Feux de croisement	-1.4					-2.0

