



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritétest

N° D'IMPRIMÉ T 92745540

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique		15/06/2026	26022409			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente AVG, ARD, AVD, ARG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARG 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures ARD, AR, ARG 6.2.1.b.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Montant mal fixé ARD 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV  <b>Défaillances mineures :</b> 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.13.1.a.1. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 06/08/2018 : 53192 km / 02/08/2019 : 71394 km / 18/07/2020 : 82492 km / 22/07/2021 : 108068 km / 15/06/2022 : 121672 km / 23/06/2023 : 145757 km / 24/05/2024 : 155164 km / 09/05/2025 : 169609 km				
14/08/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S084T149						
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO						
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 084D1028						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
DH-937-PM (F)	11/07/2014	11/07/2014				
Marque		Désignation commerciale				
IVECO		35C JPM				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
ZCFC359300D534343	N1	CTTE				
Type / CNIT		Energie				
N10VECCT1840234		GO				
Document(s) présenté(s)						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
184796						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>DH-937-PM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CT:14/08/2026</b></p> <p>N° D'AGRÈMENT : S084T149</p> <p>N° SÉRIE : ZCFC359300D534343</p> <p>N° D'IMPRIMÉ : T92745540</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%; text-align: center;"> <p>S084T149</p> <p>26022409</p> <p>XXXXXXXXXX</p> </div> </div>						
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-9.0 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		16 %			58 %	
Forces verticales :		1465 daN			1341 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	483 daN	445 daN	411 daN	411 daN	428 daN	428 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %			4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	483 daN	445 daN	411 daN	411 daN	428 daN	428 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	62 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %					
Émissions à l'échappement						
Opacité des fumées(0.53 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.1 %		-0.5 %			