



N° d'imprimé : F070004572 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/06/2026	26033893

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S059F508**

(9) RAISON SOCIALE :
HDF CT

(3) COORDONNÉES :
141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

59113 SECLIN
03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 062Z1445

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

EG-865-MX (F) 08-12-2020 04-11-2016

Marque Désignation commerciale

IVECO 35S13

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZCFC1359X05095858 N1 CTTE

Type/CNIT Énergie

N10VECCTA849578 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

232034

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Défaillances majeures
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG,AVD,ARG,ARD)
1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité (AVD,ARD)
6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures (ARD)

Défaillances mineures
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV,D,ARD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD,ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
23/10/2020:150047 Kms / 06/10/2021:158574 Kms / 19/10/2022:170096 Kms / 16/10/2023:184050 Kms / 14/10/2024:210171 Kms / 10/06/2025:224117 Kms / 02/07/2025:224845 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-4.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		0%			5%	
Forces verticales		932daN			1331daN	
Frein de service						
Forces de freinage	488daN		506daN	403daN		464daN
Déséquilibre (<20%)		4%			14%	
Force de freinage (efficacité)	488daN		506daN	403daN		464daN
Taux d'efficacité (=>50%)				82%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				24%		
Opacité des fumées (0.52m ⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)		G:-2.8%		D:-2.3%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G:+0.5%		D:-0.8%		