



AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F070004618 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/06/2026	26033938

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE **(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S059F508**
 (9) RAISON SOCIALE :
 HDF CT
 (3) COORDONNÉES :
 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE
 59113 SECLIN
 03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 062S1345
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EW-052-VW (F)	24-04-2018	24-04-2018
Marque	Désignation commerciale	
IVECO	35C12	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCFC235800D609047	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
IS35CI2AAID11A1ANG5EA2EJ66A	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

Défaillances majeures
 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AV)
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AR)
 6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute (ARG)
 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures
 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D,AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
 04/04/2022:61968 Kms / 31/03/2023:82428 Kms / 19/03/2024:103571 Kms / 07/03/2025:111437 Kms /

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

125578

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.7m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	15%		1%			
Forces verticales	1475daN			1252daN		
Frein de service						
Forces de freinage	550daN	516daN	404daN	420daN		
Déséquilibre (<20%)	7%		4%			
Force de freinage (efficacité)	550daN	516daN	404daN	420daN		
Taux d'efficacité (=>50%)				69%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				24%		
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G: -0.7%		D: -0.3%			