
N° d'imprimé : F070004617 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	11/06/2026	26033937					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)</p> <p>4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARG)</p> <p>5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARG,ARD)</p> <p>Défaillances mineures</p> <p>1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AV,G,D,ARG,AR,ARD)</p> <p>8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/05/2022:76325 Kms / 31/05/2023:83245 Kms / 30/05/2024:95573 Kms / 19/06/2025:114154 Kms /</p>						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
10/08/2026							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGREMENT : S059F508							
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT							
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE							
59113 SECLIN 03.20.62.83.35							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGREMENT : 062Z1445							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
EW-746-WX (F)	25-04-2018	25-04-2018					
Marque	Désignation commerciale						
IVECO	35C12						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
ZCFC235870D609045	N1	CTTE					
Type/CNIT	Énergie						
IS35CI2AAID11A1ANG5EA2EJ66A	GO						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
120237	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.0m/km					
	Dissymétrie suspension (<=30%)	8%		0%			
	Forces verticales	1398daN			1169daN		
	Frein de service						
	Forces de freinage	467daN	466daN	395daN	408daN		
	Déséquilibre (<20%)	1%		4%			
	Force de freinage (efficacité)	467daN	466daN	395daN	408daN		
	Taux d'efficacité (=>50%)					67%	
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)					27%	
	Opacité des fumées (0.70m ⁻¹) C5:<0.10 C6:<0.10 C7:<0.10 Moyenne:<0.10						
	Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G: -0.3%		D: +0.0%			