PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 71458325

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/06/2026	26057470

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/06/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084C157

(9)RAISON SOCIALE : SARL AUTOSECURITE MAUBEC

(3) COORDONNÉES : 430 A ROUTE DE CAVAILLON
84660 MAUBEC
Tél : 04 32 52 17 32

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084S1037

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GF-779-TX (F)	13/04/2022	13/04/2022

Marque	Désignation commerciale
KIA	EV6

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
KNAC381AFN5013369	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10K1AVP0046147	EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

198806

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	8 %		1 %	
Forces verticales :	906 daN		1096 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	323 daN	278 daN	299 daN	294 daN
Déséquilibre (<20%) :	14 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	323 daN	278 daN	299 daN	294 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 59 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.5 %	-0.8 %		

GF-779-TX

CT:01/06/2028

N° D'AGRÉMENT : S084C157

N° SÉRIE : KNAC381AFN5013369

N° D'IMPRIMÉ : C71458325

S084C157
26057470
XXXXXXXXXX