



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 01185041

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	17/06/2026	26000260

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	Défaillances mineures : 4.15.6.b.1. CÂBLE DE CHARGE : Essai non réalisé 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S084T149
(9)RAISON SOCIALE :	SARL VERIFAUTO
(3) COORDONNÉES :	300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	084D1028
NOM ET PRÉNOM :	Non renseignés
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GP-623-EP (F)	16/06/2026	30/05/2023
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	408	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR3F3DGXTPY559754	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10PGTVP2026395	EE	
Document(s) présenté(s)		
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
51063

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+3.4 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	2 %		7 %	
Forces verticales :	998 daN		775 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	322 daN	315 daN	247 daN	224 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %		10 %
Forces de freinage (efficacité) :	322 daN	315 daN	247 daN	224 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	62 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.012
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-1.4 %	