



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 01185034

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	07/05/2026	26000253

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	<b>Défaillances mineures :</b> 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S084T149
(9)RAISON SOCIALE :	SARL VERIFAUTO
(3) COORDONNÉES :	300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	084D1028
NOM ET PRÉNOM :	Non renseignés
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GX-766-DA (F)	27/05/2024	27/05/2024
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	CAPTUR	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1RJB00572841910	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10RENV PJ258048	ES	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
26871

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+2.1 m/km		
<b>Dissymétrie suspension</b> ( $\leq 30\%$ ) :	3 %		0 %	
<b>Forces verticales</b> :	775 daN		533 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	299 daN	284 daN	177 daN	187 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	299 daN	284 daN	177 daN	187 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	72 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	25 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) :	0 %			
CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) :	0 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.003			
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.7 %		-2.1 %	