



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 01185037

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	08/06/2026	26000256

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES
84660 MAUBEC
Tél : 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 084D1028

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GX-876-ZY (F)	01/07/2024	01/07/2024
Marque	Désignation commerciale	
BMW	SERIE X	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBY51GM0505Z22030	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10BMWVP099S852	EL	

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

59344

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	2 %		4 %	
Forces verticales :	1095 daN		932 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	375 daN	375 daN	312 daN	299 daN
Déséquilibre (<20%) :		0 %	5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	375 daN	375 daN	312 daN	299 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) : 67 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 %		-1.0 %		