



N° D'IMPRIMÉ T 92656636

**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Sécuritétest

Exemplaire conservé par le centre

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>		<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>	
Contrôle technique périodique		01/07/2026		26022665	
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>			
Défavorable pour défaillances majeures		<p><b>Défaillances majeures :</b></p> <p>0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV            1.1.15.d.2. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE : Fixation des câbles défectueuse ARD            2.1.3.a.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes D            3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueuse AR            4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AV, D            4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) AR, D            4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse            4.13.1.a.2. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation : risque de court-circuit            5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AV, ARG            6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement            7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule            8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important            8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p><b>Défaillances mineures :</b></p> <p>1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AV            2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal            2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif            4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AV            4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse AR            4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AV            5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD, ARG            5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AV            6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AV            6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, ARD, D</p>			
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>					
31/08/2026					
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>					
Contre-visite					
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>					
N° D'AGRÈMENT : 084C1050					
SIGNATURE :					
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
AS-086-CB (F)		03/03/2017		14/04/2004	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		307SWNAVTE			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF33HRHSB83520280		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
MPE5306MF829		GO			
Document(s) présent(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
<b>(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>					
280066					
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>					
		<b>AVANT</b>		<b>ARRIÈRE</b>	
		<b>G</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>D</b>
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+8.5 m/km			
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		8 %		7 %	
<b>Forces verticales</b> :		854 daN		624 daN	
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	256 daN	305 daN	217 daN	229 daN	
Déséquilibre (<20%) :		17 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	256 daN	305 daN	217 daN	229 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	68 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %		-0.8 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.8 %		-0.1 %		
<b>AS-086-CB</b>					
<b>CT:31/08/2026</b>					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
N° SÉRIE : VF33HRHSB83520280					
N° D'IMPRIMÉ : T92656636					
		<b>S084T149 26022665 XXXXXXXXXX</b>			



N° D'IMPRIMÉ T 92656637

**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**Sécuritest**

Exemplaire conservé par le centre

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>
Contrôle technique périodique	01/07/2026	26022665

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
Défavorable pour défaillances majeures	<u>Suite du procès-verbal</u>

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
31/08/2026

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>
Contre-visite

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>	
N° D'AGRÈMENT :	S084T149
(9)RAISON SOCIALE :	SARL VERIFAUTO
(3) COORDONNÉES :	300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002

<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>	
N° D'AGRÈMENT :	084C1050
SIGNATURE :	

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AS-086-CB (F)	03/03/2017	14/04/2004
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	307SWNAVTE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF33HRHSB83520280	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
MPE5306MF829	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

<b>(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
280066

<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
  
XXXXXX  
XXXXXX

S084T149  
26022665  
XXXXXXXXXX

<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>					
	<b>G</b>	<b>AVANT</b>		<b>ARRIÈRE</b>	
		<b>D</b>	<b>G</b>	<b>D</b>	
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+8.5 m/km			
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	8 %			7 %	
<b>Forces verticales</b> :	854 daN			624 daN	
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	256 daN	305 daN	217 daN		229 daN
Déséquilibre (<20%) :		17 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	256 daN	305 daN	217 daN		229 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	68 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %		-0.8 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.8 %		-0.1 %		