




N° d'imprimé : F070004953

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																											
Contrôle technique périodique		06/07/2026	26034260																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																												
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D) 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptré défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (D) 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AR) 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARG) 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) 6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) (AV) 6.2.9.c.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses (ARG) 7.4.1.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée (C) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV,AR) Défaillances mineures 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG,ARD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD) 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AV) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVD) 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVD) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARG,ARD) 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AV,AVD,G,C,D,ARG,AR,ARD) << Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal >>																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																														
05/09/2026																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																														
Contre-visite																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																														
N° D'AGREMENT : S059F508																																														
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT																																														
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE																																														
59113 SECLIN 03.20.62.83.35																																														
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																														
N° D'AGREMENT : 059D1269																																														
SIGNATURE :																																														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																														
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																												
DL-178-AL (F)	13-03-2018	17-10-2014																																												
Marque	Désignation commerciale																																													
IVECO	35C15																																													
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																												
ZCFC635A605999900	N1	CTTE																																												
Type/CNIT	Énergie																																													
IS35C12AAID11C1CDD5EA3BF66A	GO																																													
Document(s) présenté(s)																																														
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																														
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																												
229941		M E S U R E S <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AvG</th> <th>Av</th> <th>AvD</th> <th>ArG</th> <th>Ar</th> <th>ArD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à + 8 m/km)</td> <td colspan="6">+0.6m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (<=30%)</td> <td colspan="2">8%</td> <td colspan="4">2%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales</td> <td colspan="3">1536daN</td> <td colspan="3">1395daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage</td> <td>502daN</td> <td>607daN</td> <td>472daN</td> <td>457daN</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.6m/km						Dissymétrie suspension (<=30%)	8%		2%				Forces verticales	1536daN			1395daN			Frein de service							Forces de freinage	502daN	607daN	472daN	457daN		
	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD																																								
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.6m/km																																													
Dissymétrie suspension (<=30%)	8%		2%																																											
Forces verticales	1536daN			1395daN																																										
Frein de service																																														
Forces de freinage	502daN	607daN	472daN	457daN																																										
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																														



AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F070004954

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		06/07/2026	26034260
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV) 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Kilomètres relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/07/2019:129283 Kms / 16/09/2019:132567 Kms / 08/11/2019:134911 Kms / 10/11/2021:164604 Kms / 06/01/2022:165668 Kms / 09/11/2022:184567 Kms / 07/11/2023:202637 Kms / 04/11/2024:212258 Kms / << Attention, ce procès-verbal contient 2 pages>>	
05/09/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : S059F508			
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT			
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE 59113 SECLIN 03.20.62.83.35			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : 059D1269			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
DL-178-AL (F)	13-03-2018	17-10-2014	
Marque	Désignation commerciale		
IVECO	35C15		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
ZCFC635A605999900	N1	CTTE	
Type/CNIT	Énergie		
IS35CI2AAID11C1CDD5EA3BF66A	GO		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
229941			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			