



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 71458604

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		16/07/2026		26057749	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis AV, C, AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/03/2020 : 42252 km / 04/03/2022 : 70455 km / 22/06/2022 : 74557 km / 15/06/2024 : 93501 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
15/07/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084C157					
(9)RAISON SOCIALE : SARL AUTOSECURITE MAUBEC					
(3) COORDONNÉES : 430 A ROUTE DE CAVAILLON 84660 MAUBEC Tél : 04 32 52 17 32					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084D1028					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EB-464-GA (F)		01/07/2022		12/04/2016	
Marque		Désignation commerciale			
DACIA		DUSTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
UU1HSDCW654780178		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10DACVP000P941		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
120064					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EB-464-GA CT:15/07/2028					
N° D'AGRÈMENT : S084C157 N° SÉRIE : UU1HSDCW654780178 N° D'IMPRIMÉ : C71458604					
S084C157 26057749 XXXXXXXXXX					
		G AVANT D G ARRIERE D			
		Ripage (-8 à +8 m/km) : -8.0 m/km			
		Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 20 % 30 %			
		Forces verticales : 791 daN 504 daN			
		Frein de service			
		Forces de freinage : 312 daN 290 daN 165 daN 131 daN			
		Déséquilibre (<20%) : 8 % 21 %			
		Forces de freinage (efficacité) : 312 daN 290 daN 165 daN 131 daN			
		Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 %			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %			
		Émissions à l'échappement			
		CO ralenti (≤0.3 %) : 0.04 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.11 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.997			
		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % -0.8 %			
		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -1.8 %			