



N° d'imprimé : F070491631 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																					
Contrôle technique périodique		17/07/2026	26034433																																																																																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																						
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (ARG,ARD) 7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système Défaillances mineures 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD,ARG,ARD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D,ARG,AR,ARD) 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré (AVG) 7.7.1.a.1. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/06/2021:68584 Kms / 13/06/2022:89973 Kms / 09/06/2023:107451 Kms / 27/05/2024:125064 Kms / 23/05/2025:138321 Kms / 01/06/2026:149474 Kms /																																																																																						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																								
16/09/2026																																																																																								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																								
Contre-visite																																																																																								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																								
N° D'AGREMENT : S059F508																																																																																								
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT																																																																																								
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE																																																																																								
59113 SECLIN 03.20.62.83.35																																																																																								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																								
N° D'AGREMENT : 062Z1445																																																																																								
SIGNATURE :																																																																																								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																								
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																																						
EN-464-NF (F)	22-06-2017	22-06-2017																																																																																						
Marque	Désignation commerciale																																																																																							
IVECO	35C12																																																																																							
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																						
ZCFC235840D589661	N1	CTTE																																																																																						
Type/CNIT	Énergie																																																																																							
IS35CI2AAID11A1ANG5EA2EJ66A	GO																																																																																							
Document(s) présent(s)																																																																																								
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																						
149950		<table><thead><tr><th>M E S U R E S</th><th>AvG</th><th>Av</th><th>AvD</th><th>ArG</th><th>Ar</th><th>ArD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8 m/km)</td><td colspan="6">+0.0m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (<=30%)</td><td colspan="2">16%</td><td colspan="4">11%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">1457daN</td><td colspan="4">1215daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>Forces de freinage</td><td>524daN</td><td>536daN</td><td>434daN</td><td colspan="3">377daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%)</td><td colspan="2">3%</td><td colspan="4">14%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité)</td><td>524daN</td><td>536daN</td><td>434daN</td><td colspan="3">377daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (=>50%)</td><td colspan="3"></td><td>69%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="3">Taux d'efficacité (=>18%)</td><td>23%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="7">Opacité des fumées (0.70m⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10</td></tr><tr><td colspan="7">Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-0.5% D:-1.0%</td></tr></tbody></table>			M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.0m/km						Dissymétrie suspension (<=30%)	16%		11%				Forces verticales	1457daN		1215daN				Frein de service							Forces de freinage	524daN	536daN	434daN	377daN			Déséquilibre (<20%)	3%		14%				Force de freinage (efficacité)	524daN	536daN	434daN	377daN			Taux d'efficacité (=>50%)				69%			Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=>18%)			23%			Opacité des fumées (0.70m ⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10							Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-0.5% D:-1.0%						
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD																																																																																		
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+0.0m/km																																																																																							
Dissymétrie suspension (<=30%)	16%		11%																																																																																					
Forces verticales	1457daN		1215daN																																																																																					
Frein de service																																																																																								
Forces de freinage	524daN	536daN	434daN	377daN																																																																																				
Déséquilibre (<20%)	3%		14%																																																																																					
Force de freinage (efficacité)	524daN	536daN	434daN	377daN																																																																																				
Taux d'efficacité (=>50%)				69%																																																																																				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=>18%)			23%																																																																																				
Opacité des fumées (0.70m ⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10																																																																																								
Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-0.5% D:-1.0%																																																																																								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																								