



AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F070004904

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

03/07/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26034212

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S059F508**

(9) RAISON SOCIALE :
HDF CT

(3) COORDONNÉES :
141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

59113 SECLIN
03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 062D1281

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

FW-488-KD (F)

08-02-2025

11-01-2021

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

PARTNER

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VR3EFYHYCLJ926396

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10PGTCT082B758

GO

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

240309

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+3.5m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	21%		9%			
Forces verticales	917daN		641daN			
Frein de service						
Forces de freinage	274daN		290daN	215daN		199daN
Déséquilibre (<20%)	6%		8%			
Force de freinage (efficacité)	274daN		290daN	215daN		199daN
Taux d'efficacité (=>50%)				62%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				21%		
Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G:-1.2%		D:-0.9%			
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:-2.1%		D:-2.9%			