



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : K009493569

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		30/01/2026	26071960
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles	
29/01/2027		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Droite Gauche)	
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S059K257			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : ZI des Moulins de la Lys 59116 HOUPLINES			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 002Z7003			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
CS-563-LC (F)	04/03/2016	04/04/2013	
Marque	Genre	Carrosserie	
KRONE	SREM	PLSC	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
WKESD000000567079		O4	
Type/CNIT		Énergie	
SD27B10EPP			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité globale (≥ 45%) : global: 56%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FH-750-AR		Efficacité par essieu : E1: 55% E2: 56% E3: 57%	
		Déséquilibre (< 20%) : E1: 1% E2: 5% E3: 17%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours :	
		Efficacité par essieu : indépendance des circuits	



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXX

N° D'IMPRIMÉ : K009493569