



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70941787

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		03/09/2026		26057979	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/08/2019 : 53870 km / 17/08/2021 : 76121 km / 11/07/2024 : 103294 km / 23/06/2026 : 119582 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
02/09/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084C157					
(9)RAISON SOCIALE : SARL AUTOSECURITE MAUBEC					
(3) COORDONNÉES : 430 A ROUTE DE CAVAILLON 84660 MAUBEC Tél : 04 32 52 17 32					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084S1037					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DV-629-JB (F)		28/10/2019		31/08/2015	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C1			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7PAHMTBER756466		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRVP016K597		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
120254					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DV-629-JB CT:02/09/2028					
N° D'AGRÈMENT : S084C157 N° SÉRIE : VF7PAHMTBER756466 N° D'IMPRIMÉ : C70941787					
S084C157 26057979 XXXXXXXXXX					
		G AVANT D G ARRIERE D			
		Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.3 m/km			
		Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 9 % 14 %			
		Forces verticales : 587 daN 372 daN			
		Frein de service			
		Forces de freinage : 213 daN 200 daN 156 daN 130 daN			
		Déséquilibre (<20%) : 7 % 17 %			
		Forces de freinage (efficacité) : 213 daN 200 daN 156 daN 130 daN			
		Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %			
		Émissions à l'échappement			
		CO ralenti (≤0.3 %) : 0.15 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.09 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.007			
		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -1.0 %			