



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 71458677

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																													
Contrôle technique périodique		30/07/2026		26057822																																																													
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																															
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement 8.2.21.a.2. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION : L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0135 P2085 P2081 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AR 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD, D 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/07/2020 : 85478 km / 24/07/2020 : 85497 km / 13/07/2021 : 97906 km / 08/07/2022 : 119486 km / 30/06/2023 : 138050 km / 21/06/2024 : 156048 km / 26/06/2024 : 156071 km / 10/06/2025 : 163270 km																																																															
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																	
29/09/2026																																																																	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																	
Contre-visite																																																																	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																	
N° D'AGRÈMENT : S084C157																																																																	
(9)RAISON SOCIALE : SARL AUTOSECURITE MAUBEC																																																																	
(3) COORDONNÉES : 430 A ROUTE DE CAVAILLON 84660 MAUBEC Tél : 04 32 52 17 32																																																																	
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																	
N° D'AGRÈMENT : 084S1037																																																																	
SIGNATURE :																																																																	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																	
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																													
EF-680-FT (F)		15/09/2016		15/09/2016																																																													
Marque		Désignation commerciale																																																															
IVECO		35C13																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																													
ZCFC2359X0D572548		N1		CTTE																																																													
Type / CNIT		Energie																																																															
IS35CI2AAID11A1ABD5EA2EJ66A		GO																																																															
Document(s) présenté(s)																																																																	
Certificat d'immatriculation																																																																	
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																	
178729																																																																	
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																	
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																	
EF-680-FT CT:29/09/2026																																																																	
N° D'AGRÈMENT : S084C157 N° SÉRIE : ZCFC2359X0D572548 N° D'IMPRIMÉ : C71458677																																																																	
S084C157 S : 29/09/2026 EF-680-FT																																																																	
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																	
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-1.4 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">19 %</td><td colspan="2">5 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1409 daN</td><td colspan="2">1218 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>487 daN</td><td>441 daN</td><td>450 daN</td><td>419 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">10 %</td><td colspan="2">7 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>487 daN</td><td>441 daN</td><td>450 daN</td><td>419 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="4">68 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">23 %</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-0.9 %</td><td colspan="2">-1.1 %</td></tr></tbody></table>							AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.4 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	19 %		5 %		Forces verticales :	1409 daN		1218 daN		Frein de service					Forces de freinage :	487 daN	441 daN	450 daN	419 daN	Déséquilibre (<20%) :	10 %		7 %		Forces de freinage (efficacité) :	487 daN	441 daN	450 daN	419 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	68 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %				Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.9 %		-1.1 %	
	AVANT		ARRIERE																																																														
	G	D	G	D																																																													
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.4 m/km																																																																
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	19 %		5 %																																																														
Forces verticales :	1409 daN		1218 daN																																																														
Frein de service																																																																	
Forces de freinage :	487 daN	441 daN	450 daN	419 daN																																																													
Déséquilibre (<20%) :	10 %		7 %																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	487 daN	441 daN	450 daN	419 daN																																																													
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	68 %																																																																
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %																																																																
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.9 %		-1.1 %																																																														