



N° D'IMPRIMÉ C 70941755

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		31/08/2026		26057948	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		Défaillances critiques : 4.3.1.a.3. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Aucune source lumineuse ne fonctionne ARD, AR, ARG Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARD, ARG, D 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse G, ARG 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite G, ARD, ARG, D 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G, D 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVD 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement Défaillances mineures : 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ARD 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AV 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré AR 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AV			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
31/08/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084C157					
(9)RAISON SOCIALE : SARL AUTOSECURITE MAUBEC					
(3) COORDONNÉES : 430 A ROUTE DE CAVAILLON 84660 MAUBEC Tél : 04 32 52 17 32					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084S1037					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FH-236-XT (F)		17/07/2019		17/07/2019	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		MASTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1MA000762288240		N1		VASP	
Type / CNIT		Energie			
MAFM9TMYB23063D3T0		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
161476					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FH-236-XT CT:31/08/2026					
N° D'AGRÈMENT : S084C157 N° SÉRIE : VF1MA000762288240 N° D'IMPRIMÉ : C70941755					
S084C157 26057948 XXXXXXXXXX					
		G AVANT D G ARRIERE D			
		Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.6 m/km			
		Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 50 % 10 %			
		Forces verticales : 1444 daN 1490 daN			
		Frein de service			
		Forces de freinage : 504 daN 464 daN 478 daN 478 daN			
		Déséquilibre (<20%) : 8 % 0 %			
		Forces de freinage (efficacité) : 504 daN 464 daN 478 daN 478 daN			
		Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 %			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %			



N° D'IMPRIMÉ C 70941756

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL									
Contrôle technique périodique		31/08/2026		26057948									
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ											
Défavorable pour défaillances critiques		Suite du procès-verbal											
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration D											
31/08/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/06/2023 : 80264 km / 31/07/2024 : 116249 km / 23/06/2025 : 142636 km											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Attention ce procès-verbal contient 2 pages											
Contre-visite													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE													
N° D'AGRÈMENT : S084C157													
(9)RAISON SOCIALE : SARL AUTOSECURITE MAUBEC													
(3) COORDONNÉES : 430 A ROUTE DE CAVAILLON 84660 MAUBEC Tél : 04 32 52 17 32													
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR													
N° D'AGRÈMENT : 084S1037													
SIGNATURE :													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE													
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation									
FH-236-XT (F)		17/07/2019		17/07/2019									
Marque		Désignation commerciale											
RENAULT		MASTER											
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre									
VF1MA000762288240		N1		VASP									
Type / CNIT		Energie											
MAFM9TMYB23063D3T0		GO											
Document(s) présenté(s)													
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice													
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ													
161476													
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE													
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :													
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :													
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX													
S084C157 26057948 XXXXXXXXXX													
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES													
		G		AVANT		D		G		ARRIERE		D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :				-0.6 m/km									
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :				50 %						10 %			
Forces verticales :				1444 daN						1490 daN			
Frein de service													
Forces de freinage :		504 daN		464 daN		478 daN				478 daN			
Déséquilibre (<20%) :				8 %				0 %					
Forces de freinage (efficacité) :		504 daN		464 daN		478 daN				478 daN			
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		65 %											
Frein de stationnement													
Taux d'efficacité (≥18 %) :		23 %											