

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		06/10/2026	26023871	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques		Défaillances critiques : 5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée ARD		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances majeures : 1.1.15.a.2. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE : Câbles endommagés ou flambage ARD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG, ARD, ARG 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse ARD 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVD 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D 4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse ARD 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées D 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT :	S084T149			
(9)RAISON SOCIALE :	SARL VERIFAUTO			
(3) COORDONNÉES :	300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002			
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT :	084C1050			
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
CX-869-RJ (F)	08/08/2013	08/08/2013		
Marque	Désignation commerciale			
IVECO	MULTITEL MX170			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
ZCFC3571605961968	N1	VASP		
Type / CNIT	Energie			
IS35SI2AAID11A1AAA3CA2EJ36/MOD	GO			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
126170				
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				
CX-869-RJ CT:06/10/2026				
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : ZCFC3571605961968 N° D'IMPRIMÉ : T92831509		S084T149 26023871 XXXXXXXXXX		
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension ($\leq$ 30%) : Forces verticales : Frein de service Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) : Forces de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global ($\geq$ 50 %) : Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq$ 18 %) : Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		
		-6.4 m/km 19 % 1375 daN 491 daN 7 % 491 daN 63 % 22 % -3.5 % -4.0 %		
		8 % 1888 daN 545 daN 4 % 545 daN		