



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92831542

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																										
Contrôle technique périodique		07/10/2026		26023903																																																																																										
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																												
Défavorable pour défaillances critiques		Défaillances critiques : 0.7.1.a.3. RAPPEL CONSTRUCTEUR GRAVE AVEC DEMANDE DE CESSER DE CONDUIRE LE VEHICULE : Véhicule, identifié par le constructeur ou son mandataire comme présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, dont il a demandé de cesser immédiatement l'utilisation et n'ayant pas été réparé. (Airbag passager) 1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite																																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																														
07/10/2026																																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable AVG, AVD 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD																																																																																												
Contre-visite																																																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																														
N° D'AGRÈMENT : S084T149		Défaillances mineures : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR																																																																																												
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO																																																																																														
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002																																																																																														
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/06/2020 : 133873 km / 03/07/2020 : 133960 km / 27/04/2022 : 145001 km / 22/11/2022 : 149934 km / 05/01/2023 : 150999 km / 20/12/2024 : 160510 km / 20/01/2025 : 161432 km																																																																																												
N° D'AGRÈMENT : 084C1050																																																																																														
SIGNATURE :																																																																																														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		<table><tr><th colspan="5">MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-3.9 m/km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>5 %</td><td></td><td>3 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>1055 daN</td><td></td><td>738 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>414 daN</td><td>418 daN</td><td>252 daN</td><td></td><td>213 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td>16 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>414 daN</td><td>418 daN</td><td>252 daN</td><td></td><td>213 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td></td><td>72 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td></td><td>5 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="6">CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.028</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-3.6 %</td><td></td><td>+2.0 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-1.4 %</td><td></td><td>+0.5 %</td><td></td><td></td></tr></table>				MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						G	AVANT	D	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.9 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		5 %		3 %		Forces verticales :		1055 daN		738 daN		Frein de service						Forces de freinage :	414 daN	418 daN	252 daN		213 daN	Déséquilibre (<20%) :		1 %		16 %		Forces de freinage (efficacité) :	414 daN	418 daN	252 daN		213 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :		72 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		5 %				Émissions à l'échappement						CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.028						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.6 %		+2.0 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.4 %		+0.5 %		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																														
	G					AVANT	D	ARRIERE	D																																																																																					
Ripage (-8 à +8 m/km) :						-3.9 m/km																																																																																								
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :						5 %		3 %																																																																																						
Forces verticales :						1055 daN		738 daN																																																																																						
Frein de service																																																																																														
Forces de freinage :	414 daN					418 daN	252 daN		213 daN																																																																																					
Déséquilibre (<20%) :						1 %		16 %																																																																																						
Forces de freinage (efficacité) :	414 daN					418 daN	252 daN		213 daN																																																																																					
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		72 %																																																																																												
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		5 %																																																																																												
Émissions à l'échappement																																																																																														
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.028																																																																																														
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.6 %		+2.0 %																																																																																											
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.4 %		+0.5 %																																																																																											
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																										
DT-606-VE (F)		01/06/2025		30/11/2007																																																																																										
Marque		Désignation commerciale																																																																																												
MAZDA		CX-7																																																																																												
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																										
JMZER893680108133		M1		VP																																																																																										
Type / CNIT		Energie																																																																																												
MJZ2914T7721		ES																																																																																												
Document(s) présenté(s)																																																																																														
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																														
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																														
173595																																																																																														
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																														
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																																												
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																														

DT-606-VE
CT:07/10/2026

N° D'AGRÈMENT : S084T149
N° SÉRIE : JMZER893680108133
N° D'IMPRIMÉ : T92831542

S084T149
26023903
XXXXXXXXXX